



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

VIBRACIJSKA PLOŠČA

Šifra dokumenta / izdaja:
NVD – ZbVZD – G 001 / 01

Stran: 1/2

www.zbornica-vzd.si

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- **Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.**
- Preglej in uredi **okolico delovnega mesta.**
- Uporabljaljaj samo **brezhibno delovno opremo.**
- Preveri **delovanje varnostnih naprav.**
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega.**



2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Nevarnost vibracij.
- Nevarnost loma in težjih poškodb vibracijske plošče ali njenih delov.
- Nevarnosti pri transportu.
- Nevarnost vžiga pri natakanju goriva.
- Nevarnost bližine stroja v obratovanju za druge delavce.
- Možnost ostalih poškodb zaradi neupoštevanja navodil za varno delo.



3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljaljaj **namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme.**
- Z delovno opremo upravljaj tako, da **s svojim delom ne ogrožaš** svoje **varnosti in zdravja** ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- **Prepovedano je poseganje v nevarno območje!**
- **Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.**
- Dvigovanje in spuščanje vibracijske plošče se vrši z zapenjanjem kavljev na posebej za to določenih mestih na konstrukciji stroja.
- Na tovornih vozilih se stroj postavi in po potrebi priveže tako, da med vožnjo ne pride do prevračanja in poškodbe stroja.
- Pred transportom je treba preveriti, če je odklopljen kabel, ki vodi k svečki.
- Zaganjanje stroja in uporaba je dovoljena le, če se upoštevajo navodila za delo proizvajalca stroja.
- Pred začetkom normalnega obratovanja stroj preizkusimo na ravnih tleh.
- Ob zagonu mora upravljalec zagotoviti, da se pred strojem ne nahajajo osebe ali druge ovire.
- Upravljalec se v času delovanja stroja ne sme oddaljevati od stroja.
- Rezervoar se polni z gorivom le v času, ko motor miruje.
- Med polnjenjem z gorivom je uporaba odprtega ognja ali kajenje v bližini strogo prepovedano.
- Med delom je potrebno voditi vibracijske plošče v primerni razdalji od nepremičnih predmetov, da preprečimo poškodbe rok.
- V kolikor obstaja med obratovanjem nevarnost prenosa škodljivih vibracij na bližnje konstrukcije objekta, se ob zgradbah s strojem dela z zmanjšano zmogljivostjo.
- Pred zapustitvijo stroja je dolžan upravljalec motor izključiti.



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Po končanem delu zavaruj zaklopko ali gumb za vžiganje magneta ter odklopi kabel, ki vodi k vžigalni svečici (važno zato, ker v valju žabe še vedno ostane nekaj plinov, ki lahko ob manjši iskre povzročijo eksplozijo in stroj skoči). | |
| 4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA | | |
|   | <ul style="list-style-type: none"> Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za njeno brezhibnost. Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> ❖ delovna obleka, ❖ zaščitna čelada (po potrebi - SIST EN 397), ❖ zaščita sluha (SIST EN 352-2), ❖ zaščitne rokavice (SIST EN 388), ❖ zaščitna obutev s kapico; (SIST EN ISO 20345). |   |
| 5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJA | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega. Stroj opremi z napisom »POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!« |  |
| 6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Pri nepravilnostih v delovanju aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega. V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči. |  |
| 7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. |  |