



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

STISKALNICA ZA GUMIRANJE

Šifra dokumenta / izdaja:
NVD – ZbVZD – Gu 001 / 01

Stran: 1/2

www.zbornica-vzd.si

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
- Uporabljaljaj samo brezhibno delovno opremo.
- Preveri delovanje varnostnih naprav.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.



2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Nevarnost poškodb prstov rok zaradi posega v stiskalnico.
- Stisnjenje prstov rok ali delov telesa.
- Opekline.
- Izparine in hlapi.
- Nevarnost poškodbe zaradi vbrizga hidravličnega olja pod visokim tlakom v telo delavca, če pride do poškodbe hidravlične instalacije in opreme na stroju.
- Padeč delavec zaradi neurejenosti, založenosti delovnega mesta.
- Padeč delavca zaradi spolzkih in neravnih tal.
- Poškodbe delavca z električnim tokom v primeru posega v elektro opremo ali zaradi poškodbe le-te.
- Možnost ostalih poškodb zaradi neupoštevanja navodil za varno delo.



3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljaljaj **namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme**.
- Z delovno opremo upravljaj tako, da **s svojim delom ne ogrožaš** svoje varnosti in zdravja ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- **Prepovedano je poseganje v nevarno območje!**
- **Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.**
- Pri zagonu je potrebno preveriti vse strojne dele, električne in hidravlične napeljave.
- Okolica stroja naj bo vedno urejena, čista ter nezaložena. Tla morajo biti nemastna, brez odvečne gume in drugega materiala.
- Poseganje v nevarno območje stroja v času delovanja je **STROGO prepovedano!** Stiskalnica se lahko uporablja le s pomočjo dvoročnega vklopa.
- **NA STISKALNICI LAHKO ISTOČASNO OPRAVLJA DELO SAMO ENA OSEBA!**
- Delavec mora biti med obratovanjem stroja na svojem delovnem mestu (pred posluževalnim pultom).
- Po zaključku del stroj izključi iz pogona, ga očisti in po potrebi namaži.
- Vzdrževalna dela na električni, pnevmatski in hidravlični opremi smejo izvajati le pooblaščen osebe.
- Pri čiščenju stroja in vzdrževalnih delih je potrebno obvezno izključiti glavno stikalo, sprostiti celoten tlak iz pnevmatske napeljave stroja ter glavno stikalo zavarovati s ključavnico in opozorilom »Ne vkapljaljaj – vzdrževalna dela«.



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Po vsakem popravilu oziroma vzdrževanju je potrebno ponovno preveriti, če delujejo vse varnostne naprave. | |
| 4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA | | |
|   | <ul style="list-style-type: none"> Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za njeno brezhibnost. Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> ❖ delovna obleka, ❖ zaščita sluha (SIST EN 352-2), ❖ zaščitne rokavice (SIST EN 388), ❖ zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345). |   |
| 5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega. Stroj opremi z napisom »POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!« |  |
| 6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Pri nepravilnostih v delovanju aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega. V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči. |  |
| 7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. |  |