




ZBORNICA VARNOSTI  
IN ZDRAVJA PRI DELU



## NAVODILO ZA VARNO DELO

Šifra dokumenta / izdaja:  
**NVD – ZbVZD – K 012 / 01**

Stran: 1/2

[www.zbornica-vzd.si](http://www.zbornica-vzd.si)

# MEŠALNI STROJ

### 1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
- Uporabljalj samo **brezhibno delovno opremo**.
- Preveri **delovanje varnostnih naprav**.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
  - ❖ si mlajši od 18 let,
  - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
  - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.



### 2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Poseg z roko ali drugimi predmeti v nevarno območje stroja – v delovno območje mešala.
- Udarec z delom telesa ob dele stroja ali mešalnega korita.
- Padec delavca zaradi spolzkih tal – nevarnost padca v nevarno območje.
- Poškodbe delavca z električnim tokom zaradi neustrezne zaščite pred dotikom nevarne napetosti ali poškodb elektro naprav.
- Možnost drugih poškodb zaradi neupoštevanja navodil.



### 3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljaj **namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme**.
- Z delovno opremo upravljaj tako, da **s svojim delom ne ogrožaš svoje varnosti in zdravja** ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- **Prepovedano je poseganje v nevarno območje!**
- **Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.**
- Pred zagonom stroja se prepričaj, da s tem nikogar ne ogrožaš.
- Med obratovanjem stroja – pogonom mešala - je strogo prepovedano poseganje v nevarno območje vrtečega se mešala ali se nagibati nad vrtečo se korito vozička.
- Če je potrebno opraviti poseg v korito, je obvezno stroj – mešalo - izključiti iz pogona, tako da ni možen ponovni nenamerni vklop.
- Dodajanje moke in tekočine v vrteče se korito, ko stroj – mešalo - obratuje, mora biti izredno previdno, da ne prideš v stik z vrtečim se mešalom ali koritom.
- Okolica delovnega mesta mora biti čista, ne založena. Tla morajo biti čista, suha in ne smejo biti spolzka.
- Elektro instalacija in elektro oprema na stroju mora biti nepoškodovana. Če pride do morebitnih poškodb, je te potrebno s strani strokovne osebe v najkrajšem času odpraviti in za ta čas delo s strojem ustaviti.
- Stroj je prepovedano čistiti, popravljati ali mazati med obratovanjem.
- Preden pristopiš k čiščenju, popravilu ali mazanju stroja, stroj obvezno izključi iz pogona, da ni možen ponovni nenamerni vklop.
- Popravilo elektro instalacij in elektro opreme lahko opravlja samo strokovno usposobljena oseba – električar.
- Stroj mora biti vedno dobro ozemljen in varovan pred dotikom nevarne napetosti.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Enkrat letno se mora kontrolirati ustreznost delovanja zaščite pred dotikom nevarne napetosti. Pregled in preizkus stroja je potrebno opraviti vsaki dve leti.</li> </ul>	
<b>4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA</b>		
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.</li> <li>➤ Delavec mora pri svojem delu <b>dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo</b> v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter <b>skrbeti za njeno brežhibnost</b>.</li> <li>➤ Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ delovna <b>obleka</b>,</li> <li>❖ zaščitno <b>pokrivalo</b> (v primeru dolgih las – morajo biti spete in pokrite s pokrivalom),</li> <li>❖ zaščitne <b>rokavice</b> (po potrebi - SIST EN 420),</li> <li>❖ varovalna protizdrsna <b>obutev</b> (SIST EN ISO 20345).</li> </ul> </li> </ul>	 
<b>5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>V kolikor</b> pred začetkom dela ali med delom <b>ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo <u>takoj izključi in o tem obvesti pristojnega.</u></b></li> <li>➤ Stroj opremi z napisom »<b>POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!</b>«</li> </ul>	
<b>6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pri nepravilnostih v delovanju <b>aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega.</b></li> <li>➤ <b>V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja.</b></li> <li>➤ O dogodku <b>obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.</b></li> <li>➤ Poškodovancu <b>nudi prvo pomoč</b> do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči.</li> </ul>	
<b>7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zdravstvene posledice: <b>poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.</b></li> <li>➤ Delovno pravne posledice: <b>opozorilo, opomin, prenehanje dela.</b></li> </ul>	